



V/réf. :

N/réf. : 110510 416C MPM FG/XDG

**COMMUNAUTE URBAINE
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
M. Joël RAFFIN**

BP48014

13567 MARSEILLE cedex 02

Fos sur Mer, le 10 mai 2011

Objet : Problèmes sur compost

Monsieur le Directeur Général des Services,

Les résultats de nos analyses de compost montrent des teneurs élevées en plomb.

Afin d'identifier la source de cette pollution, nous avons analysé le digestat et les jus en sortie des méthaniseurs. Le résultat de ces analyses montre que la matière organique contenue dans les digesteurs est chargée en plomb.

Par conséquent ce plomb provient des déchets organiques issus du tri secondaire, et par sa présence nous empêche d'obtenir du compost mûré.

Pour nous permettre de valoriser le compost et d'éviter des coûts importants de mise en décharge, nous vous remercions d'exercer une vigilance particulière sur la conformité des déchets et en particulier des déchets contenant des métaux lourds.

Nous recevons toujours un grand nombre de ferrailles, bacs, matelas, sacs remplis de débris de chantier, bouteilles de gaz, etc.... ces déchets non conformes occasionnent des bourrages, des pertes d'exploitation et dégradent la qualité de la matière organique.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général des Services, nos salutations les plus respectueuses.

Xavier de Gaulejac

Directeur Général

EveRé SAS