

# FICHE D'AVIS

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE  
DECHETS MENAGERS DE LA CUMPM

Document n° EVE - SIT - MD - 1 - 019 (23/05/08)


Date d'émission : 03/06/2008

Organisation émettrice de l'avis : ASSISTANT DU DÉLÉGANT

nombre de pages : 1

Nom de l'émetteur : Service DEA  
du Cabinet MERLIN à Lyon

Date et visa : 03/06/2008



## AVIS TECHNIQUE

Zone extérieure - Surveillance site

Avis favorable.

L'APS est muet sur les installations de chantier.

L'utilisation d'une palissade au sens propre du terme aurait été insuffisante.


Cependant, il est exact que, compte-tenu du contexte local, il convient d'assurer une protection renforcée du chantier.

Observations de la Direction Générale des Expertises et des Equipements d'Intérêt Communautaire de la CUMPM :

**Avis suspendu à la fourniture d'un dossier technico-économique complet**

Date et Visa de la Direction Générale des Expertises et des Equipements d'Intérêt Communautaire de la CUMPM :

*le 13.06.08*

  
COMMUNALITE URBAINE  
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE  
DCEP  
Le Directeur Général Adjoint  
**Jean-François TOUREL**